



TWIN 31

Mise à jour du lecteur

PREREQUIS



Cette procédure permet de mettre à jour le lecteur de carte vitale et de bénéficier des dernières évolutions du cahier des charges SESAM-Vitale Addendum7.

Avant de démarrer la mise à jour, veillez à
1/ fermer toutes vos applications et logiciels santé
2/ vous munir de la clé USB contenant le fichier de mise à jour

Vous pouvez dès à présent suivre la procédure de mise à jour de votre lecteur TWIN 31.






1 Insérer la clé USB dans votre PC



2 Branchez le lecteur

2 Copiez/collez le fichier "Mise à jour Addendum 7 TWIN31.exe" sur votre "bureau" en faisant un clic droit sur le fichier

3 Fermez ensuite votre logiciel de facturation



6 Une fenêtre de chargement s'ouvre sur votre ordinateur.


ATTENTION : ne déconnectez pas le lecteur ou n'éteignez pas votre ordinateur durant cette installation



4 Ouvrez le logiciel de mise à jour que vous avez placé sur le "bureau"

5 La fenêtre détecte automatiquement l'emplacement du lecteur.

Cliquez sur "Lancer le chargement "



7 Le lecteur redémarre et l'installation reprend

8 Cliquer sur OK sur le message du bon déroulement de la mise à jour et fermer la fenêtre d'installation.



La mise à jour est terminée

Merci d'avoir suivi notre tutoriel

Si vous avez besoin d'aide, envoyez un email à :
support@topaze.com

